

# 施工実績一覧 (2021.6.26～2021.9.30)

6月	T様邸	風呂釜取替工事
	K様邸	ウォシュレット取替工事
7月	F様邸	床補修工事
	K様邸	漏水修繕工事
	H様邸	流し台排水修理工事
	F様邸	トイレ取替工事
	Y様邸	物置設置工事
	M様邸	漏水修繕他工事
	K様邸	自在水栓取替工事
	T様邸	風呂場水栓取替工事
	O様邸	フローア取替工事
	A様邸	建具調整工事
	S様邸	外流し台設置工事
	S様邸	給湯器点検工事
	K様邸	網戸張替工事
	K様邸	漏水修繕工事
	M様邸	玄関タイル撤去補修工事
	I様邸	ガラス取替工事
	M様邸	シャッター修理工事
	I様邸	漏水修繕工事
	K様邸	石油給湯器取替工事
	T様邸	便座取替工事
Z様邸	解体工事	
I様邸	給湯器取替工事	
F様邸	洗面台取替工事	

7月	<p>K様邸 水栓取付工事</p> <p>S様邸 排水管詰まり修繕工事</p> <p>K様邸 トイレ水漏れ修理工事</p> <p>K様邸 シェード取付工事</p> <p>K様邸 トイレ取替工事</p> <p>N様邸 アパート浴室・トイレ壁補修工事</p> <p>Y様邸 台所水栓取替工事</p> <p>F様邸 井戸ポンプ取替工事</p> <p>Y様邸 トイレ取替工事</p> <p>S様邸 アパートドア錠修理工事</p>
8月	<p>K様邸 エコキュート修理工事</p> <p>K様邸 漏水修繕工事</p> <p>O様邸 エコキュート設置工事</p> <p>S様邸 台所水栓取替工事</p> <p>M様邸 トイレ取替工事</p> <p>A様邸 和室改修工事</p> <p>I様邸 漏水修繕工事</p> <p>O様邸 トイレ修理工事</p> <p>O様邸 玄関取替工事</p> <p>O様邸 和室改修工事</p> <p>O様邸 駐車場整地工事他</p> <p>R様邸 トイレ手洗い修理工事</p> <p>Y様邸 波板フック止め工事</p> <p>I様邸 瓦修繕工事</p> <p>社会福祉法人K様 各所修繕工事</p> <p>社会福祉法人K様 扉修繕工事</p> <p>I様邸 漏水修繕工事</p>

8月	<p>T様邸 O様邸 K様邸 K様邸 K様邸 K様邸 E様邸 A様邸 M様邸 I様邸</p>	<p>洗面化粧台取替工事 洗面台部品取替工事 サッシ調整工事 トイレ改修工事 床貼り工事 浴室改修工事 雨漏り修繕工事 シリンダー取替工事 改修工事 浴室換気扇取替工事</p>
9月	<p>H様邸 H様邸 H様邸 I様邸 A様邸 A様邸 S様邸 M様邸 Z様邸 O様邸 K様邸 S様邸 O様邸 I様邸 Tセンター (株)T様 K様邸</p>	<p>キッチン水栓取替工事 洗面化粧台取替工事 洗面脱衣室床貼替工事 駐車場整地工事 樹木伐採工事 電気工事 アパート洗面化粧台取替 天井断熱工事 改修工事 漏水修繕工事他 水量調整工事 汚水桝修繕工事 給水管修繕工事 水漏れ修繕工事 天井貼替工事 大型門扉補修工事 外部補修工事</p>

9月	M様邸	宅内下水切替工事
	O様邸	宅内下水切替工事
	S様邸	ポリカ波板貼替工事
	S様邸	トイレ改修工事
	T様邸	外部階段新設工事他
	S様邸	漏水修繕工事
	O様邸	倉庫改修工事
	S様邸	水栓修理工事

計87件

会社設立,間もないですが、たくさんの方に  
ハウスコンケンを選んで頂きました。  
ありがとうございました。